

ibilbide luzea Donostia	IRISGARRITASUN FISIKOA			KOMUNIKAZIOEN IRISGARRITASUNA		
	Kanpoko	Ekipamendua	Ibilgailua	Kanpoko	Ekipamendua	Ibilgailua
Irisgarria	█	█				
Funtzionala			█			
Iristezina			█	█		█

Ibilbide luzeko zerbitzuetarako autobus terminalek gabezia adierazgarriak ageri dituzte irisgarritasunaren, erosotasunaren eta ergonomiaren gaitan.

ibilbide luzea Bilbo	IRISGARRITASUN FISIKOA			KOMUNIKAZIOEN IRISGARRITASUNA		
	Kanpoko	Ekipamendua	Ibilgailua	Kanpoko	Ekipamendua	Ibilgailua
Irisgarria	█					
Funtzionala	█	█	█	█	█	
Iristezina			█			█

Alderatuta, Bilboko geltokiak maila egokiena ageri du Donostiako eta Vitoria-Gasteizko geltokien aldean. Azken bi horien egoera geltoki intermodaleko proiektu berrien baldintzapean geratzen da.

Ibilbide luzeko zerbitzuak ematen dituzten ibilgailuen ezaugarria da irisgarriak ez izatea, izan ere, ez daude egokiturik MUPek erabiltzeko.

ibilbide luzea Vitoria-Gasteiz	IRISGARRITASUN FISIKOA			KOMUNIKAZIOEN IRISGARRITASUNA		
	Kanpoko	Ekipamendua	Ibilgailua	Kanpoko	Ekipamendua	Ibilgailua
Irisgarria						
Funtzionala	█	█	█		█	
Iristezina	█		█	█		█

Bilboko terminalean salbu, EAEko gainerako geltokietan gabezia adierazgarriak ikusten dira komunikazioen irisgarritasunean.