

Beste Korridore batzuekin alderatuta, Topoaren lineak irisgarritasun baldintza hobek ageri ditu.

2 geltokik bakarrik (Oiartzun eta Gaintzurizketa) ageri ditu balio kritikoak Iln. Geltokien % 40k Iln<1 ageri du.

Eskariaren aldagaia sartzerakoan, deigarria da Irungo Kolon geltokiko, Erreteriako eta Herrerako geltokietako ekipamenduen irisgarritasun egoera.

Geltokien %55ek egokiturik du oinezkoentzako joan-etorria kaletik nasaraino.

ETS-EuskoTren
Gipuzkoa - Topoa

	IRISGARRITASUN FISIKOA			KOMUNIKAZIOEN IRISGARRITASUNA		
	Kanpokoak	Ekipamendua	Ibilgailua	Kanpokoak	Ekipamendua	Ibilgailua
Irisgarria			■			■
Funtzionala	■	■			■	
Iristezina	■			■	■	

Puntu kritikoa: Kanpoko ingurunea-ekipamendua Lotura (eraikina -nasa)

Puntu kritikoa: nasa-ibilgailua lotura

Korridoreko instalazioen %50ek irisgarritasun gabeziak ageri ditu komunikazioetan, bai ingurunean, bai ekipamenduan bertan.

Instalazioen %83k bermatu egiten du nasen arteko joan-etorriaren unibertsaltasuna.